


## Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud




HOOFDGRROEP	GROEP	NO.
5	51	404
DATUM		
Januari 1991		
BETR.		
Geventileerde remschijven voor		
400		

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 5(50-59), Remmen, 480, 1987-19..., TP 35474/1

XX

### Geventileerde remschijven voor



Vanaf modeljaar 1991 zijn er uitvoeringen die voorzien zijn van geventileerde remschijven vóór.  
Het vervangen van de remblokken, en het reviseren van de remklauw voor, is wat methode betreft, gelijk aan de remschijf achter. Zie hiervoor Servicehandboek reparatie en onderhoud hoofdgroep 5(50-59), 480, pagina 7, handelingen C2-C4 en E1-E4.