

Deel P 400	Groep 51
Betreft voorwiel remklauwen	NO. NL408
	Datum 890410

Service Bulletin

Om de algehele remcapaciteit te verbeteren wordt een verbeterde remklauw in productie gebracht. Deze verbetering bestaat uit een gemodificeerd remklauwhuis en een vergroot remblokoppervlak.

De nieuwe remklauwen zijn herkenbaar aan de extra ribbels op het huis.

Oudere voorgaande klauwen worden in fig. 1 getoond, nieuwe klauwen in fig. 2.

Bij bestellen van onderdelen moet erop gelet worden dat de navolgende onderdelen niet uitwisselbaar zijn;

	Oud	Nieuw
drager	3342528-1	3344060-3
remblokset	3343433-3	3344061-1
remklauw l.	3342780-8	3344058-7
remklauw r.	3342781-6	3344059-5
beschermplaat	3412971-8	3450878-5

De gemodificeerde remklauwen zijn geïntroduceerd in productie vanaf de volgende ch.nr.'s.

480 Turbo zonder ABS ch.nr. 538591
Turbo met ABS ch.nr. 538520
ES zonder ABS ch.nr. 538680
ES met ABS vanaf febr. 1989

440 DL, GL zonder ABS ch.nr. 008037
GL, B18E, GLE zonder ABS ch.nr. 010464
DL, GL, GLE met ABS ch.nr. 010463
GLT, Turbo zonder ABS ch.nr. 005485
GLT, Turbo met ABS ch.nr. 005486