

Deel <b>P 400</b>	Groep <b>64</b>
Betreft <b>gewijzigde positie stuur- slot</b>	NO. <b>NL426</b>
	Datum <b>900322</b>

## Service Bulletin

Dit bulletin vervangt bulletin 400-64-426, d.d. 891123

Vanaf ch.nr. 061792 (445) en 549568 (483), heeft het stuurslot een gewijzigde positie in de kunststof afdekking.

Om de ruimte tussen de slotcilinder en de kunststof afdekking op te vullen is een rubber afstandsring geïntroduceerd o/n 3457197-6.

Het korte stuurslot (1) is beschikbaar onder o/n 3454260-5.  
De oude (2) variant zal beschikbaar blijven onder het bestaande o/n 3433176-9.

Let op dat de slotcilinder ook gewijzigd is. Een oud type slotcilinder past niet in een kort stuurslot. Het nieuwe type slotcilinder o/n 3454321-5 past in beide stuur- sloten.
--

