

Deel <b>P 400</b>	Groep <b>64</b>
Betreft <b>stuurkolom asje</b>	NO. <b>NL429</b>
	Datum <b>920505</b>

## Service Bulletin

### Onderwerp

Tijdens rijden op slecht wegdek kan het voorkomen dat de stuurkolomas rammelt als gevolg van te veel speling op het schuifstuk (fig. 1)

### Oplossing

Om de speling van het schuifdak te verminderen is in het schuifstuk een extra O-ring aangebracht.

De nieuwe uitvoering wordt geleverd onder hetzelfde onderdeelnummer en is tijdelijk herkenbaar aan een gele verfstip.

