



Service Bulletin Lokaliseren van Storingen Reparatie Onderhoud



HOOFDGROEP 4	GROEP 41	NO. 404
DATUM Juni 1989		
BETR. Koppelingskabel		
480, LHD		

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 4, Aandrijving 480, 1986-19..

XX



Afsteuning koppelingskabel aan pedaalbak

B18E en B18F; chassisnummer 521204-538170
B18FT; chassisnummer 521204-523613

Voor deze uitvoeringen geldt dat bij het aanbrengen van een nieuwe koppelingskabel de meegeleverde demper tussen de koppelingskabel en de pedaalbak gemonteerd moet worden.

Afsteuning koppelingskabel aan langsligger voor

Voor een goede ligging dient de beugel van de koppelingskabel omhoog gericht te zijn. Dit i.v.m. geluidsproblemen.

