


## Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGRÖEP	GROEP	NO.
8	83	408
DATUM		
Mei 1990		
BETR.		
Afdekpaneel achterklep vervangen		
480		


Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(82-84), Carrosserie-uitrusting, 480, 1986-19..

XX

### Vervangen van oud model afdekpaneel door nieuw model

Met ingang van chassisnummer 536904 is een nieuw model afdekpaneel gemonteerd. Vanaf heden is het oude afdekpaneel niet meer leverbaar. Om het nieuwe model te kunnen monteren moeten er enkele aanpassingen aan de steun van de slotvanger plaatsvinden.

Verwijder het oude afdekpaneel.  
Breng het nieuwe paneel aan om de boorgaten af te tekenen.



Positioneer het paneel.  
Zorg dat dit goed aanligt tegen het aluminium frame van de achtruit, en dat de afstanden links en rechts van de slotvanger gelijk zijn.

Teken de te boren gaten af.  
Pons de centreerpunten en boor  $\varnothing$  5,5 mm.  
Boor voorzichtig, leg een metalen of kunststof strip achter het te boren gat om te voorkomen, dat de ruit beschadigd wordt.  
Verwijder het boorslijpsel zorgvuldig en breng anti-roestmiddel aan.  
Monteer het paneel en zet dit vast met 2 clips (O/N 3 121 491-9).