

Deel P 400	Groep 82
Betreft motorkapsteun	NO. NL409
	Datum 890706

Service Bulletin

Vanaf ch.nr. 038776 is een volledig nieuw ontworpen motorkapsteun geïntroduceerd.

Om een goede werking van de oude motorkapsteun te bewerkstelligen moet een modificatie uitgevoerd worden zoals aangegeven in onderstaande tekening.

De aangegeven maat van 5 mm. moet gemeten worden met de 60° veiligheidsklem in functie.

Na de modificatie moet het mechanisme met vaseline gesmeerd worden.

Let op dat na iedere handeling met de motorkap in 90° stand de 60° veiligheidsklem weer vastgezet wordt.

