

Service Bulletin

Onderwerp

Het kan voorkomen dat er windgeruis hoorbaar is bij de achterportieren.

Oplossing

- 1) verwijder het driehoekig paneeltje aan de buitenzijde
- 2) breng de ruit omlaag
- 3) maak de raamgeleider smaller bij punt 1 in de tekening (let op lakbeschadiging)
- 4) breng butyltape aan in het driehoekig paneeltje over de gehele lengte (zie punt 2 in de tekening)
- 5) monteer het paneeltje

