

Deel P 400	Groep 85
Betreft slot van achter- bankleuning	NO. NL44
	Datum 90040

Service Bulletin

Piepend geluid achter in de auto kan veroorzaakt worden door de sluiting van de achterbankleuning.

Om dit te controleren moet u de leuning ontgrendelen.

Als nu het geluid verdwenen is, moet de vergrendelingsplaat gewijzigd worden volgens onderstaande tekening.

Maatregelen om dit probleem op te lossen worden binnenkort in productie genomen.

