

Deel	P 400	Groep	85
Betreft	slot van achterbankleuning		NO. NL44
		Datum	900402

## Service Bulletin

Piepend geluid achter in de auto kan veroorzaakt worden door de sluiting van de achterbankleuning.

Om dit te controleren moet u de leuning ontgrendelen.

Als nu het geluid verdwenen is, moet de vergrendelingsplaat gewijzigd worden volgens onderstaande tekening.

Maatregelen om dit probleem op te lossen worden binnenkort in productie genomen.

