

Service Bulletin

Onderwerp

Het kan voorkomen dat bij auto's, uitgerust met airco, de condenswaterafvoer verstopt raakt.

Dit kan resulteren in waterlekkage in het interieur, via naden in het kachelhuis en de weerstand van de ventilatormotor.

Oplossing

- Verwijder het rubber kniestukje van het afvoerpijpje van het kachelhuis in de motorruimte en controleer op evt. verstopping.
- Maak het afvoerpijpje van het kachelhuis open met een schroevendraaier.
- Boor een gat van 28 mm. tegenover het afvoerpijpje in het kachelhuis onder het dashboard aan de bestuurderszijde achter het gaspedaal.
- Zuig met een stofzuiger eventueel aanwezig vuil uit het kachelhuis.
- Controleer daarna nogmaals de opening van het afvoerpijpje.
- Breng in het geboorde gat een tule aan, o/n 3120999.
- Monteer op de luchtinlaat van het kachelhuis een interieurfilter om intrede van vuil te voorkomen. O/n filterhuis 3485660 en element 3465418.

VST-tijden

Filter monteren	87207	2 perioden
Kachelhuis reinigen	87419	5 perioden

