

|  |                 |
|--|-----------------|
| Deel<br>P 400  | Groep<br>85     |
| Betreft<br>teruglopen van<br>rugleuning<br>voorstoel | NO.<br>NL448    |
|  | Datum<br>940503 |

## Service Bulletin

### Onderwerp:

Het kan voorkomen dat de rugleuning van de voorstoel langzaam terugloopt.

### Oplossing:

- Verwijder de borgclip van de bedieningsstang van de rugleuning verstelling aan de zijde van de middenconsole.
- Trek de stang met de stelknop 5 cm. naar buiten zodat het mechanisme alleen aan de kant van de stelknop werkt.
- Draai de stelknop totdat de speling tussen de linker en de rechterzijde is weggenomen.
- Druk de bedieningsstang weer op zijn plaats en monteer een nieuwe borgclip (ond.nr. 943407-7).

### Productie:

Vanaf ch.nr. 447100 is deze modificatie in productie doorgevoerd.

