

Service Bulletin

Wanneer de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel te veel speling vertoont, moeten de 4 plastic busjes vervangen worden door metalen.

O/n metalen busjes: 3344281-5.

Deze metalen busjes worden in productie gemonteerd vanaf de volgende ch.nr's.

480 - 547283

440 - 047849

