

Deel P 400	Groep 83
Betreft centrale portier vergrendeling	NO. NL435
	Datum 900223

Service Bulletin

Dit bulletin vervangt bulletin 400-83-434

Onderwerp:

De volgende storingen kunnen optreden in de centrale portiervergrendeling van de 440.

- 1) Fout in de stuureenheid, resulterend in verbrande motoren in alle portieren.
- 2) Weigeren van een motor.
- 3) Af en toe weigeren van het systeem.

Oorzaak:

- 1) Vochtintreding in stuureenheid, resulterend in een constant signaal i.p.v. een pulserend signaal.
- 2) Mechanisme in de motor geblokkeerd.
- 3) Steker in een van de connectoren van de stuureenheid of motor is terug gedrukt waardoor een slecht contact.

Oplossing:

- 1) De printplaat van de stuureenheid is dicht geseald om te voorkomen dat door vocht de werking wordt verstoord.
In productie ingevoerd vanaf ch.nr. 40.000, datumcode 08D89.
- 2) Modificatie aan het inwendige van de motor.
In productie ingevoerd vanaf ch.nr. 95.000, datumcode 11N89.
- 3) Betere eindcontrole door de fabrikant op montage van de stekers in de connectoren.
In productie ingevoerd vanaf ch.nr. 83.000, datumcode 02L89.