

Deel P 400	Groep 88
Betreft SRS-lampje brandt, geen foutcodes	NO. NL407
	Datum 93101

Service Bulletin

Onderwerp

Bij auto's van het '94 model binnen onderstaande chassisreeks kan het controlelampje op het dashboard branden, terwijl geen foutcode is opgeslagen. Met het systeem is niets mis, en zal normaal functioneren.

440/460 ch.nr. 419000 tot 429821

480 ch.nr. 586300 tot 586669

Oorzaak

De oorzaak van deze fout is een fout in de SRS stuureenheid die onder de tunnelconsole is gemonteerd.

Oplossing

Vervang de stuureenheid (zie werkplaatshandboek 8(88) SRS 400 1991 handeling D1 tot D5).

Onderdeelnummer stuureenheid is: 3471388-3.

De via afdeling Onderdelen geleverde stuureenheid is van de juiste uitvoering.

Note: De gedemonteerde stuureenheid moet met een "rode enveloppe" met retourdelen garantie worden teruggestuurd naar VNL afd. Garantie.