

Deel P 400	Groep 85
Betreft hoedenplank	NO. NL440
	Datum 890914

Service Bulletin

Wanneer de bagageruimte zo hoog wordt geladen dat de hoedenplank tegen de gesloten achterklep drukt kunnen de scharnieren van de hoedenplank afbreken.

Losse scharnieren zijn vanaf nu als los onderdeel leverbaar.

o/n links : 3344429-0

o/n rechts: 3344430-8

Verwijder de gebroken scharnier van de hoedenplank en monteer de nieuwe met P.U. tijd o/n 1356443-0.

