


Deel	Groep
P 480	26
Betreft	NO.
doorschuren van radiatorslang	NL415
	Datum
	89121

Service Bulletin

Bij de 480 met een grote radiator kan het voorkomen dat de onderste radiatorslang doorschuurt tegen de motor-beschermplaat.

Om schade aan de slang te voorkomen, snij dan een gat (afmetingen 140 x 50 mm) in de motor-beschermplaat (zie tekening).



Note: Let op dat er geen scherpe randen rond het gemaakte gat achterblijven.
Een verbeterde motor-beschermplaat is in week 36 geïntroduceerd.