



Deel P 400	Groep 27
Betreft cruise control MY'93	NO. NL401
	Datum 930406

Service Bulletin

Wanneer een cruise control wordt gemonteerd op de 400 serie met B16, B18FP en FT motor van MY'93 moet de vacuumslang van de rembekrachtiger gewijzigd worden om de servo unit te monteren.



Benodigde onderdelen:

- vacuumslang 1272328-4
 - tule 3295948-8
- 1) steun van servo-unit:
 - boor het bovenste gat op tot 20-22 mm. en monteer tule (zie tekening)
 - knip de slang van de rembekrachtiger door volgens tekening
 - 2) - monteer de steun op het inlaat spruitstuk
 - schuif de rubberslang 1272328-4 voor tenminste 30 mm. over de slang van de rembekrachtiger
 - schuif de rubberslang door de tule in de steun, knip af op lengte en sluit aan op het pijpje op het inlaat spruitstuk