


## Service Bulletin

Constructie

Werking



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
5	59	402

DATUM  
Januari 1990


BETR.  
Lokatie ABS ECU

400

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboeken Constructie en werking:  
- Hoofdgroep 5(59) ABS 480, september 1987 en  
- Hoofdgroep 3-7, 440, juli 1988

XX

### Lokatie van de ABS ECU In de Volvo 440/460 RHD



59 148


De ABS ECU zal vanaf Januari 1990 een nieuwe lokatie hebben in de auto.  
In de 440 zal de ABS ECU links in de kofferruimte bij de antenne geplaatst zijn.  
In de 460 zal de ABS ECU geplaatst zijn onder de passagiersstoel (linker stoel).  
Op beide nieuwe plaatsen vindt u tevens de diagnose test aansluiting om de flashcode uit te lezen.

In de Volvo 440/460 LHD blijft de ABS ECU op dezelfde plaats; namelijk onder het dashboard bij de linker A-Stijl.

## Service Bulletin

Constructie

Werking



HOOFD GROEP  
5

GROEP  
59

NO.  
402

DATUM

Augustus 1991

BETR.

Lokatie ABS stuureenheid

400


Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboeken Constructie en werking:

- Hoofdgroep 5(59) ABS 480, september 1987, TP 35447/1
- Hoofdgroep 5-6-7, 400, TP 35644/1
- vervangt Service Bulletin Constructie en werking 5-59-402, Januari 1990
- vult aan Service Bulletin Reparatie en onderhoud 5-59-403, Maart 1991

XX

### Lokatie van de ABS stuureenheid in de 440/460 uitvoeringen

Met ingang van modeljaar 1992 is de ABS stuureenheid onder de passagiersstoel gemonteerd. Een overzicht van de lokaties is onder de afbeelding weergegeven.



59 158

Uitvoering	Modeljaar	Locatie			
		A	B	C	D
440 LHD	89-91	X			
440 RHD	90-91		X		
440 LHD	92-				X
440 RHD	92-			X	
460 LHD	90-91	X			
460 LHD	92-				X
460 RHD	90-			X	