

HOOFDGROEP	GROEP	NO
6	64	5

DATUM September 1987

BETR.
Stuuras

480


Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 6, Wielophanging en stuurinrichting 480, 1986-19...

XX

Kunststofring stuuras

Bij alle uitvoeringen tot chassisnummer 510750 kan de kunststof krimpkaus(en) aan de stuuras worden vervangen door een kunststofring, indien er bijgeluid optreedt van de rubber doorvoerhoes op de krimpkaus(en).

Het aanbrengen van de kunststofring wordt in de onderstaande handelingen beschreven.



64 117


A1

Krimpkaus(en) van de stuuras verwijderen

Druk de rubber doorvoerhoes in het schutbord naar beneden, zodat de kunststof krimpkaus(en) vrij komt (komen) te liggen.

Snij met behulp van een mes de krimpkaus(en) in de lengterichting door.

Verwijder de krimpkaus(en).



64 116

A2

Kunststofring op de stuuras aanbrengen

Breng de kunststofring (O/N 344 7196-1) op de stuuras aan.

Schuif de rubber doorvoerhoes met behulp van een schroevendraaier in de uitsparing van de kunststofring.