

Deel P 400	Groep 64
Betreft Bijgeluid en haken van onbe- krachtigd stuurhuis	NO. NL424
	Datum 89062

Service Bulletin

Het onbekrachtigd stuurhuis met variabele overbrenging kan in een aantal gevallen bijgeluiden produceren wanneer het stuurwiel verdraaid wordt.

Ook kunnen cliënten klagen over een "hakerig" gevoel bij het rechthoek rijden.

Beide klachten worden veroorzaakt door de spreiding in maatvoering van het stuurhuis en de stofkap van de pignon of rondselas.

Alleen in gevallen waar bovenstaande klachten aan de orde zijn, kan een ander type stofkap gemonteerd worden met o/n 3411271-4.

Vervang het rubber niet uit voorzorg omdat dan klachten over een ongevoelige besturing kunnen ontstaan.

Note: Gebruik geen smeermiddelen om deze klachten op te lossen omdat deze een vernietigende uitwerking hebben op rubber materialen.

