

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFD GROEP	GROEP	NO.
2	23	23


DATUM
November 1986

BETR.
Tankvlotterelement

740/760

Dit Service Bulletin vervangt SB Hoofdgroep 2 groep 23 nr 23 van Januari 1986.


Rubber balg van tankpomp vervangen bij losgenomen tankvlotterelement



De rubber balg is nu gemaakt van een materiaal dat beter tegen "zure" brandstoffen bestand is. Volvo O/N 1 367 657-2 (voor de oude tankpomp). Volvo O/N 1 389 440-7 (alleen bij vervangen door een grotere pomp).


N.B! Dit geldt niet voor auto's met buisgever. Deze hebben de nieuwe balg al sinds het begin van de produktie.

Kabelboom vervangen Kabelboom: Volvo O/N 1 367 624-2



Oude kabelboom vervangen

1. De tankpomp (2 moeren)
2. De platte pen
3. Knip het kabelschoentje van de zwarte kabel
4. Maak met behulp van een soldeerbout de rode kabel los van het tankvlotterelement



Nieuwe kabelboom aanbrengen

1. De tankpomp
2. Trek de draden volgens de afbeelding
3. Maak de gele massakabel samen met de zwarte kabel in een nieuw kabelschoentje vast. Sluit de platte pen aan
4. Soldeer 4 met een soldeerbout vast

