




HOOFDGROUP	GROEP	NO
1	17	10
DATUM Maart 1985		
BETR. Natrekken van boutverbindingen 740, 760		

Dit Service Bulletin is een aanvulling op het Servicehandboek Hoofdgroep 1(17) Volvo Onderhoudsprogramma 1975-19 . . Nederland, TP-nr 30751/1, pagina 34

XX

Natrekken van boutverbindingen in de draagarmen en draagarmstangen bij 740, 760

In het bovenstaande Servicehandboek staat, dat de boutverbindingen van draagarmen met stangen bij 20 000 km tot de onderstaande waarden ngetrokken moeten worden.



Als na 20 000 20 000 km een van deze onderdelen of de lagerbussen ervan vervangen zijn, moeten bij alle in de afbeelding aangegeven boutverbindingen nieuwe bouten en moeren aangebracht worden. Het natrekken moet dan met het aangegeven aanhaalmoment gebeuren.

Benodigde materialen voor de boutverbindingen

Draagarm/carrosserie (1)	Bout	967 760-0
	Moer	949 280-2
Draagarmstang/carrosserie (2)	Bout	1 330 531-3
	Moer	949 875-9
Draagarmstang/draagarm (3)	Bout	1 329 612-4