



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
6	64	2

DATUM

Juni 1984

BETR.

Nieuwe vuldop voor de
stuurbekrachtigingspomp


740, 760

Vernietig het vorige Service Bulletin 6-64-2 van april 1983.
Het Service Bulletin is bewerkt.

Nieuwe vuldop voor stuurbekrachtigingspomp met opgebouwd reservoir voor 740, 760

Nieuwe uitv.

Oude uitv.



Bij eventuele lekkage uit de stuurbekrachtigingspomp kan een nieuwe en verbeterde vuldop met ontluichtingsventiel worden aangebracht: Volvo O/N 1 330 839-0.

De nieuwe vuldop is met ingang van week 15 (midden april) 1984 in de produktie ingevoerd bij alle modellen 740 en 760, te beginnen bij chassisnummer 68213.

Met ingang van deze datum hebben deze modellen dus een stuurbekrachtigingspomp met opgebouwd reservoir. De B28 had vroeger een afzonderlijk reservoir.

Bij vervanging van de stuurbekrachtigingspomp bij de B28 moet de nieuwe uitvoering worden gebruikt.

De eerder ingevoerde rubber manchet voor de hals van het reservoir, O/N 1 329 682-7, zal voorlopig nog blijven om de beveiliging tegen lekkage nog meer te verbeteren. Evenals vroeger moet de manchet worden vervangen, als deze met olie verzadigd is, omdat hij niet kan worden gereinigd.