

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud




HOOFD GROEP	GROEP	NO.
6	64	1

DATUM
Juni 1982

BETR.
Stuurwielbout
760 GLE

Dit Service Bulletin brengt een wijziging aan in het Servicehandboek Volvo 760 GLE, pagina 6:31, handeling F8.

XX



Gewijzigd aanhaalmoment voor stuurwielbout

Het aanhaalmoment voor de stuurwielbout is in 32 ± 4 Nm ($3,2 \pm 0,4$ kgm) gewijzigd.

135 545