

Deel	Groep
P 740	25
Betreft	NO.
beugel achterste uitlaatdemper	NL716
	Datum
	891211

Service Bulletin

Onderwerp

Bij een aantal auto's, geproduceerd in week 43 t/m 45 is de beugel van de achterste uitlaatdemper onjuist gemonteerd.

Dit heeft tot gevolg:

- te weinig speling tussen demper en bodemplaat.
- te hoge spanning op de ophangrubbers wat de levensduur kan verkorten.

Produktie

Bij auto's met de volgende ch.nr.'s komt genoemd onderwerp voor:

744: 421632 - 425914

745: 260004 - 263083

Oplossing

Kontroleer bij de eerste gelegenheid of de beugel gemonteerd is volgens fig. 1.

Wanneer noodzakelijk; stel de beugel af volgens fig. 2 om de juiste voorspanning aan de montagerubbers te verkrijgen.

Tussen de uitlaat en de bodemplaat moet een minimum speling van 20 mm. aanwezig zijn.




Fig 1

Fig 2

View from above

