

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HFD.GRL

2

GROEP

21

NO.

714

DATUM

November 1991

BETRL


Spanrol voor nokkenasriem
invetten

Motor B204, B234 en B6304
700/900

Pagina 1 van 1

Spanrol voor nokkenasriem invetten

Bij motoren met een automatische nokkenasriemspanner moet de hefboomlagerbus telkens bij vervangen van de riem of verwijderen van de spanrol ingevet worden. De hefboomlagerbus moet ingevet worden om niet te riskeren, dat de lagering aanloopt en de riemspanning foutief is.



Lagerbus invetten

Verwijder:

- De bout voor de spanrolhefboom
- De spanrol
- De bus achter de bout.

Vet de vlakken van de hefboomlagerbus, de bout en de bus in met vet Volvo O/N. 11 61 246-2 (50 g) of 11 61 247-0 (500 g).

Breng aan:

- De bus
- De spanrol
- De bout voor de spanrolhefboom.

Haal de bout aan met aanhaalmoment 39 ±5 Nm.

VST	Operatienr.	Beschrijving
	Het bovenstaande behoort tot de volgende werkzaamheden:	
	17385-0	45.000 km service B6304
	17392-0	90.000 km service B6304
	17390-0	75.000 km service B204, B234
	17357-0	80.000 km service B204, B234
	17412-3	Distributieriem en aandrijfriem, vervangen (aanvulling op service)
	17417-3	Distributieriem en balansasriem, vervangen (aanvulling op service)
	21552-2	Distributieriem, vervangen
	21564-2	Distributieriem en balansasriem, vervangen
	21537-3	Riemspringer, vervangen; riem losgenomen