




HOOFDGROUP	GROEP	NO.
3	35	7
DATUM		
Januari 1988		
BETR.		
Koplampglas vervangen		
760 modeljaar 1988		

Pagina 1 van 2

Wijzigingen 1988

Koplampglas vervangen




144 643

Minkabel van de accu losnemen

Belangrijk! Radio met Microprocessor


Om beschadiging van de Microprocessor van de radio te voorkomen moet de radio worden afgezet, voordat de minkabel van de accu losgenomen wordt.




144 644

Verwijder:

- de grille
- de wisserarm van de as; de sproeislang kan blijven zitten
- het combinatielicht uit de bevestiging in het koplamphuis. Druk op de snapsluiting tussen de lamphouders. Laat deze aan de draden hangen
- de strip onder de koplamp; drie snapsluitingen en twee eindgeleiders. Als dit zwaar gaat, zijn de snapsluitingen via de zijstukken van de spoiler bereikbaar.




144 655



144 656

- de clips waarmee het glas tegen het huis vastzit (deze worden met een kruiskopschroevendraaier ca 6 mm uitgebogen
- het glas en de afdichtingsstrip tussen het glas en huis



144 657

Breng aan:

- de afdichtingsstrip (naad onder)
- het glas
- de clips; leg tegen de glasrand en druk de rand van het huis er met de duim overheen
- de strip onder het glas; denk om de vergrendeling van de eindgeleiders
- het combinatielicht; twee geleiders naar het huis en een paspen naar het scherm
Controleer de vergrendeling
- de wisserarm op de as; licht contact met de ruststand
- controleer de loop van de sproeislang
- sluit de minkabel van de accu aan
- controleer de werking van sproeier en wisser
- controleer de werking van de verlichting en de instelling van de lampen
- de grille