

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HFD.GR.

2

GROEP

21

NO.

718

DATUM

Mei 1992

BETR.


Zuigerspeling bij gebruikte motor

740/940

Pagina 1 van 1

Zuigerspeling bij gebruikte motor


De waarde voor de maximaal toegelaten zuigerspeling bij gebruikte B200/B230-motoren mag 0,080 mm zijn, voordat de zuiger vervangen moet worden. Bij het aanbrengen van nieuwe zuigers geldt, net als vroeger, de speling volgens het specificatieboek.



Meet de zuigerdiameter op de hoogte **C** op:

C = 13,4 mm voor de B200-motor

C = 7,0 mm voor de B230-motor



Meet de cilinderdiameter 35 mm onder het bovenste keerpunt op.