


## Richtingaanwijzerschakelaar

Een van de zwakke punten van de richtingaanwijzerschakelaar zijn de busjes in de elektrische aansluiting. Vroeg of laat breekt het messing busje af en blijft de stekker niet meer goed zitten. Soms lukt het dan nog om de metalen ring een beetje aan te knijpen met een tang maar het blijft een gammele oplossing. Een nieuwe RAW schakelaar is ook niet goedkoop dus wat te doen.

Bij het opbouwen van mijn Kattenrug stond ik ook weer eens een keer voor dit probleem. Ik heb het als volgt aangepakt. Op de metalen ring heb ik een draad gesoldeerd en aan het uiteinde van deze draad een AMP busje aangeknepen. Vervolgens kun je hier de draden van de RAW schakelaar weer in steken. Er steekt nog wel een stukje van de stekker buiten de isolatie uit dus wel even isoleren met tape of krimpkous. Denk dat dit een bedrijfszekere oplossing is die de komende jaren wel stand zal houden.



Han Misdom