



VOLVO

SERVICE BULLETIN

ALLEEN VOOR VOLVO DEALERS

BETR.	VOORTREIN P 120 Station Wagen	PRODUK P GROEP 62 NO. 4
DATUM	27.5.1966	

Aanslagbout voor begrenzing van de wieluitslag bij de P 120 Station Wagen.

Bij vergissing zijn een aantal P 120 Station Wagens voorzien van verkeerde aanslagbouten voor begrenzing van de wieluitslag. De excentrische koppen van deze verkeerde bouten hebben een diameter die ongeveer 3 mm (1/8") kleiner is dan die van de goede aanslagbout, onderdeelnummer 668810 (diameter = 25 mm = 1").

Met de verkeerde aanslagbouten bestaat het risico dat de banden bij volle wieluitslag de langs balk raken.

De foutieve aanslagbouten kunnen bij P 120 Station Wagens voorkomen waarvan de chassisnummers liggen tussen 36365 en 36829. Alle P 120 Station Wagens met tussenliggende chassisnummers dienen bij eerste gelegenheid te worden gecontroleerd en verkeerde aanslagbouten dienen te worden vervangen door goede exemplaren.

De vervanging kan worden geclaimd, waarbij meerdere wagens tegelijk op één claimformulier kunnen worden vermeld. Aan arbeidsloon zal 0,5 uur per wagen worden vergoed indien nieuwe aanslagbouten moeten worden gemonteerd.