



WERKPLAATS- BULLETIN


PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
Automatische versnellingsbak 140-serie en 164-serie model 1974	p
	GROEP
	44
	NO
DATUM	38
Januari 1974	

Trillend geluid

Bij de eerste productie van de 1974-modellen, kan het voorkomen dat de keuze-hefboom van de automatische versnellingsbak trilt. De reden hiervan is dat de punten A en B niet gesmeerd zijn.

Gelieve bij trilling deze punten te smeren, teneinde het trillen te voorkomen.



VOLVO
112212