



WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
Lagere octaan getallen	p
	GROEP
	23
	NO
DATUM	59
Januari 1974	

Nadieselen en pingelen B20B

Het octaan getal van verschillende benzinemerken is verlaagd, meestal één gradatie lager, b.v. van 100 naar 99.

Remedie voor B20B motor

Nadieselen: Controleer het stationaire toerental, doch probeer het toerental zo laag mogelijk te houden. Indien dit niet het gewenste resultaat geeft, raadpleeg dan Werkplaats Bulletin P-23-58.

Pingelen : Oplossing I

Vervroeg het ontstekingstijdstip met 2 à 3°, van 10° vóór BDP tot 7 à 8° vóór BDP. Deze wijziging kan echter de kans op nadieselen wel verhogen. Controleer dit laatste.

Oplossing II

Verlaag de compressie-verhouding met $\pm 0,3$, met andere woorden van 9,3 tot 9,0. In dit geval moet men een dikkere koppakking monteren (onderdeelnummer 460 322).

N.B. Bovengenoemde suggesties veroorzaken wel een vermindering in P.K.'s, alsmede een stijging van het benzineverbruik.