



Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue		Framskärmar, hjulhus- och skyddsplåtar, främre stänkskydd		Front fenders, wheel valances and protector plates, front mudflaps	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Framskärm, V	Fender, L	87503	1)		
2	1	Framskärm, H	Fender, R	87504	1)		
3	erf	Kåderband	Strip	13220			
	16	Skruv	Bolt	902279	2)		
	8	Skruv	Bolt	902280	2)		
4	16	Skruv	Screw	106817	3)		
	8	Skruv	Screw	921823	3)		
	24	Fjäderbricka	Spring washer	906990	2)		
	8	Fjäderbricka	Spring washer	906990	3)		
5	18	Bricka, rund	Washer, round	120660			
	6	Bricka, fyrkantig	Washer, square	83580			
6	2	Stag	Stay	86978			
7	4	Skruv	Bolt	902254			
8	4	Mutter	Nut	906575			
9	4	Bricka	Washer	120175			
10	4	Fjäderbricka	Spring washer	906987			
11	2	Stänkskydd	Mudflap	657479			
	6	Skruv	Bolt	902253	2)		
	6	Mutter	Nut	906575	2)		
	6	Bricka	Washer	120175	2)		
12	6	Skruv	Bolt	107430	3)		
13	6	Bricka	Washer	120175	3)		
14	1	Hjulhusplåt, kompl., V	Wheel valance, cpl., L	86911			
15	1	Hjulhusplåt, kompl., H	Wheel valance, cpl., R	86912			
	8	. Svetsmutter	. Welded nut	951238	2)		
	8	. Plåtmutter	. Speed nut	120402	3)		
16	6	Skruv, hjulhusplåt - framstycke	Bolt, valance - front end	902251			
17	6	Bricka	Washer	11961			
18	6	Fjäderbricka	Spring washer	906987			
	2	Skruv, hjulhusplåt - ram	Bolt, valance - frame	902280	2) 8 x 1,25 x 22		
	2	Skruv, hjulhusplåt - ram	Bolt, valance - frame	921824	3) 5/16" - 18 x 7/8"		
	2	Bricka	Washer	120660			
	2	Fjäderbricka	Spring washer	906990			
19	1	Skyddsplåt, främre	Protector plate, forward	87360	4)		
20	1	Skyddsplåt, V	Protector plate, L	86961			
	1	Skyddsplåt, H	Protector plate, R	86962			
21	12	Skruv	Screw	190665			
22	12	Bricka	Washer	120618			

1. För höltågning till blink- och parkerlykta, se service-meddelande grupp 1050-706 nr V 1.
2. Tid. utf.
3. Sen. utf.
4. P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.

1. Regarding perforation of holes for flasher and parking lamps, see Service Bulletin Group 1050-706 No. V 1.
2. Early prod.
3. Late prod.
4. P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.
P 44511 up to chassis No. 3795.