



VOLVO
KA 5145

Grupp Group		4			P 110 P 210(B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	26	Utgåva Issue	5		Bakaxel	Rear axle		
Pos Fig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P110	P210	P210					
1	1			Bakaxel, utv 4,1:1 Det se sida 30	Rear axle, ratio 4.1:1 Components, see page 30	667340-4	1)	
2		1		Bakaxel, utv 4,56:1 Det se sida 34	Rear axle, ratio 4.56:1 Components, see page 34	658096-3	2, 3, 4)	
			1	Bakaxel, utv 4,56:1 Det se sida 30	Rear axle, ratio 4.56:1 Components, see page 30	255492-1	5, 6)	
3	2		2	Drivaxel	Drive shaft	89679-5		
			2	Drivaxel	Drive shaft	89749-8		
			2	Drivaxel	Drive shaft	668625-7	"Anti Spinn"	
4	2		2	Rullager, innerring	Roller bearing cone	181217-1	SKF: 14132 T	
5	2		2	Rullager, ytterring	Roller bearing cap	181189-2	SKF: 14276	
			2	Rullager	Roller bearing	19577-6	SKF: 32207	
6	erf		erf	Justermellanlägg, tj = 0,10	Shim, Th = 0.10	86891-9	89681-	
	erf		erf	tj = 0,35	Th = 0.35	86890-1	89682-	
	erf		erf	tj = 1,00	Th = 1.00	86889-3	89683-	
	erf		erf	tj = 1,50	Th = 1.50	651794-0	659868-	
		erf		Justermellanlägg, tj = 0,003"	Shim, Th = 0.003"	89292-7		
		erf		tj = 0,005"	Th = 0.005"	89293-5		
		erf		tj = 0,010"	Th = 0.010"	89294-3		
		erf		tj = 0,030"	Th = 0.030"	89295-0		
7	2		2	Oljetätning	Oil seal	192550-2	114257-	
			2	Oljetätning	Oil seal	114275-1		
8	2		2	Distansbricka	Spacer washer	673789-4	87693-	
			2	Distansbricka	Spacer washer	-	89265-	
9	8		8	Skruv	Bolt	955676-2	105164-	
			8	Skruv	Bolt	102056-9		
10	8		8	Mutter	Nut	955848-7	921782-	
11	8		8	Bricka	Washer	940097-9		
			8	Bricka	Washer	955895-8	951718-	
12	8		8	Låsbricka	Lock washer	955950-1	951698-	
13	2		2	Oljetätning, kompl	Oil seal, cpl	673791-0	88708-	
			2	Oljetätning	Oil seal	89251-3		
14	2		2	. Filtring Felt ring	19246-6		
15	4		4	Packning	Gasket	673788-6	667606-	
			4	Packning	Gasket	657579-9		

- Vid byte till "Anti-Spinn" skall differential 666244-9 monteras. Se sida 40.
With transition to "Anti-Spinn" differential 666244-9 must be installed, see page 40.
Lors du remplacement par "Anti-Spinn" le différentiel 666244-9 doit être monté voir page 40.
Beim Austausch zu "Anti-Spinn" muss Ausgleichgetriebe 666244-9 eingebaut werden, siehe Seite 40.
Al montarse el "Anti-Spinn" se deben también montar el diferencial 666244-9, véase pág. 40.
- Ch-80224 excl 80103-80130, 80170-80176, 80214, 80215, 80448, 80452, 80524.
- Vid byte till "Anti-Spinn" skall differential 670290-6 och drivaxel 668625-7 monteras.
With transition to "Anti-Spinn" differential 670290-6 and drive shaft 668625-7 must be installed.
Lors de remplacement en "Anti-Spinn", le différentiel 670290-6 et l'arbre moteur 668625-7 doivent être montés.
Bei Montage von "Anti-Spinn" muss Ausgleichgetriebe 670290-6 und Antriebswelle 668625-7 eingebaut werden.
Al montarse el "Anti-Spinn" se deben también montar, el diferencial 670290-6 y dos palieres 668625-7.
- Ers av: 1 st 255492-1.
- Ch 80225- incl 80103-80130, 80170-80176, 80214, 80215, 80448, 80452, 80524.
- Vid byte till "Anti-Spinn" skall differential 384479-2 monteras se sida 40.
With transition to "Anti-Spinn" differential 384479-2 must be installed, see page 40.
Lors du remplacement par "Anti-Spinn" le différentiel 384479-2 doit être monté voir page 40.
Beim Austausch zu "Anti-Spinn" muss Ausgleichgetriebe 384479-2 eingebaut werden, siehe Seite 40.
Al montarse el "Anti-Spinn" se deben también montar el diferencial 384479-2, véase pág. 40.

Grupp Group		4		P 110 P 210(B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Utgåva Issue	28	6	Bakaxel					
Pos ig.	Antal Qty.			Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	P110	P210	P210					
16	1	1	1	Luftningsnippel	Air-venting nipple	662014-0		
17		2		Propp	Plug	16325-3		
18	2		2	Kil	Key	160553-4		
		2		Kil	Key	86856-2		
19	2	2	2	Mutter	Nut	153031-0		
20	2	2	2	Bricka	Washer	120267-0		
21	2	2	2	Saxpinne	Split pin	191174-2		
22	2	2	2	Nav	Hub	673797-7	653326 - 667100	
23	10	10	10	Hjulbult	Wheel stud	654490-2		
				Hjul	Wheel		Se grupp 6	