VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
8	81	404

DATUM
Maart 1991

BETR.
Carrosserie-afmetingen

400

Dit Service Bulletin is een aanvulling op de volgende Servicehandboeken Reparatie en Onderhoud
- Hoofdgroep 8 (81) Carrosserie 480, 1986-19.., TP 35419/1
- Hoofdgroep 8 (81) Carrosserie 440, 1988-19.., TP 35580/1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carrosserie-afmetingen

Op de tekeningen van de carrosserie-afmetingen in bovengenoemde handboeken zijn de maten t.o.v. de fuseebevestigingspunten **niet** aangegeven.
Onderstaande maten gelden voor **alle** uitvoeringen van de 400-serie.
Let op dat bij de **linker** fusee vanaf de achterste en bij de **rechter** fusee vanaf de voorste bout gemeten moet worden!