VOLVO

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud



HOOFDGROEP	GROEP	NO
8	88	1

DATUM September 1987

BETR

Elastiekband veiligheidsgordels achter

480

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8(85-89), Carrosserie Uitrusting 480, 1986-19...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Veiligheidsgordels achter

Bij alle uitvoeringen tot en met chassisnummer 512184 kan bij het rechtopzetten na kantelen van rugleuning achterstoel, de veiligheidsgordel tussen de vergrendeling komen.
Om dit te voorkomen kan er een elastiekband over de veiligheidsgordel gemonteerd worden.
Het aanbrengen van de elastiekband wordt in de onderstaande handelingen beschreven

A.Elastiekband aanbrengen



A1

Elastiekband voor veiligheidsgordel achter aanbrengen

Boor twee gaatjes van Ø 4 mm in de naad van het zijpaneel, zie afbeelding.
Plaats de elastiekband (O/N 3343399-6) **over de gordel heen** en breng de uiteinden met de weerhaken in de gaatjes aan.