VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	8	83
BETR. 18/4.83 Schuifdak		NO. 30
300 1.		DATUM Feb. 83

Service Bulletin

Dit Service Bulletin is een aanvulling op Servicehandboek Reparatie en onderhoud, Hoofdgroep 8, Carrosserie 340 1977-19..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schuifdak afstellen

Onderstaande handeling is een aanvulling op de afstelling van het schuifdak op pagina 31 van bovengenoemd handboek.
De handeling moet uitgevoerd worden vóórdat de hoogte van het schuifdak afgesteld wordt.



Oploopnokken afstellen

Zet de oploopnokken (A) zover mogelijk naar achteren.
Controleer daarna of het schuifdak aan de achterzijde wordt opgetild zodra het dak nog 5-8 mm geopend is.
Verplaats eventueel de nokken.

PRINTED IN THE NETHERLANDS