VOLVO

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	3	36

BETR.	NO.
Contactslotrelais	34
300	DATUM Aug. 83

Service Bulletin

WIJZIGINGEN 1984

Contactslot met relais

Om het elektrische gedeelte van het contactslot te ontlasten worden met ingang van modeljaar 1984 de elektrische funkties van het contactslot door middel van een relais geschakeld.



41 739

Werking

Het relais (1) wordt bekrachtigd via aansluiting (15) van het contactslot (2) (wit-groene draad), zodra het contact "aan" staat.
Het contactslot wordt hierdoor ontlast omdat het nu uitsluitend de stuurstroom voor het relais hoeft te leveren.
De eigenlijke schakelfunktie naar de diverse verbruikers (3) wordt overgenomen door het relais.



41 703

Relais verwijderen/aanbrengen

Het relais is gemonteerd achter het instrumentenpaneel op de stuurkolom en is bereikbaar via de onderzijde van het dashboard.
Demonteer de afdekplaat.
Neem het relais uit de klem en trek het van de steker.
Opmerking: het instrumentenpaneel hoeft niet gedemonteerd te worden; op de foto is dit uitsluitend gedaan voor de duidelijkheid.

PRINTED IN THE NETHERLANDS