



VOLVO

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	ACHTERAS	PRODUKT	P
	144	GROEP	46
		NO.	
DATUM	Mei 1967		16


Speling tussen remjuk en remschijf

Er moet een speling van 0,8 - 1,5 mm aanwezig zijn tussen de binnenzijde van de remschijf en de binnenwand van het remjuk.

Elke afstelling of nastelling van de axiale speling van de steekassen, die aan de rechterzijde van de achteras dient te worden uitgevoerd, zal een wijziging van deze speling tot gevolg hebben. Controleer daarom altijd de speling tussen remschijf en remjuk, nadat aan de rechterzijde van de achteras werkzaamheden aan de steekas zijn uitgevoerd, en stel indien nodig deze speling opnieuw af. De afstelling geschiedt met behulp van shims, zie de afbeelding, die in de volgende dikten leverbaar zijn:

Shimdikte	0,6 mm (0.024")	Onderdeelnummer	677496
-"-	1,2 mm (0.048")	-"-	677497
-"-	1,8 mm (0.072")	-"-	677498

De speling tussen remschijf en remjuk van het linker achterwiel ondergaat vrijwel nimmer wijzigingen, zodat hier een nastellen met behulp van shims normaliter niet nodig zal zijn.



1. Shimdikte