



**VOLVO**

# WERKPLAATS- BULLETIN

## PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
SCHARNIER RUGLEUNING VOORSTOEL 140-serie	p
	GROEP
	85
	NO.
DATUM	13
Augustus 1968	

### Gewijzigde hefboom en begrenzerring voor het scharnier van de rugleuning.

Teneinde de voor- en achterwaartse slag van de hefboom te begrenzen, heeft de begrenzerring een wijziging ondergaan.

Om de montage van de hefboom te vereenvoudigen, is deze begrenzerring aan de achterliggende schotelvormige ring gepuntlast. Wanneer dit nieuwe samenstel in een wagen wordt gemonteerd met een lager chassisnummer dan onderstaand vermeld, zijn hiertoe de volgende onderdelen nodig:

<u>Omschrijving</u>	<u>Aantal/rugleuning</u>	<u>Onderdeelno.</u>
Hefboom, linker zitting	1	681082
Hefboom, rechter zitting	1	681083
Kruiskopschroef URX 10-24 UNC x 16	1	950022
Borgring -5.1	1	955946
Schotelring, linker zitting	1	680982
Schotelring, rechter zitting	1	680983

Teneinde te bewerkstelligen dat bij maximale achterwaartse stand van de hefboom de friktieschijven volledig vrijliggen, moet de hefboom zodanig worden ingesteld dat deze met lichte handdruk tegen de voorste aanslag komt te rusten

De nieuwe hefboom en begrenzerring zij vanaf de volgende chassisnummers in de produktie ingevoerd:

142	vanaf het chassisnummer	35088
144	" " "	75260
145	" " "	3685