

PRODUKT	HOOFDGROUP	GROEP
P	8	83
BETR.		NO.
Portiersloten aan buitenkant smeren		22
240, 260		DATUM
		Juni
		83

Service Bulletin

Vernietig het Service Bulletin Hoofdgroep 8, groep 23, nummer 22 van dec. 79.
Het Service Bulletin is herzien.


Portiersloten aan de buitenkant smeren

Soms gaan de portiersloten zwaar open (zowel van binnen als van buiten).

Het vet kan "uitgedroogd" zijn.

Dit kan verholpen worden door de portiersloten aan de buitenkant te smeren.


Gebruik koude-bestendig vet, Volvo O/N 1161002-9. Bij gebruik van ander vet kan het portierslot vastvriezen. Het portier kan dan niet gesloten worden.



137 368

Portierslot aan de buitenkant verwijderen


Verwijder de beide inbusbouten. Neem het slot los van het portier. Pas op, dat het binnenslot niet in het portier valt.



137 371

Slot in de "blokkerstand" zetten

Verwijder de plastic dop met een schroevendraaier.
Verwijder stof en vuil.



147 372

Vet, Volvo O/N 1161002-9, aanbrengen

Breng een matige hoeveelheid vet (A) aan.

Breng de plastic dop aan.

Controleer of de onderdelen soepel bewegen.

Slot aanbrengen

Controleer of het portier goed past. Stel, indien nodig, de slotsteun op de portierstijl af.

Controleer de werking.