

Service Bulletin

Vanaf week 20 en vanaf ch.nr. 244-423759/245-877873 is een gemodificeerd luchtdoorvoer kanaal o/n 3540472 in productie gegaan.

Dit luchtdoorvoer kanaal vervangt het vorige ontwerp. Tijdens de beginproductie van dit nieuwe ontwerp (ca. 4 weken) totdat de chassiswijziging is doorgevoerd moeten sluitringen o/n 3540308 worden gemonteerd in de buitenste bevestigingsgaten van het luchtdoorvoer kanaal. (1 sluitring zowel links als rechts, zie tekening). Deze sluitringen zijn samen verpakt met het luchtdoorvoer kanaal. Deze sluitringen moeten gemonteerd worden voordat de auto aan de klant wordt afgeleverd.

