

Deel <b>P 460</b>	Groep <b>83</b>
Betreft  <b>electrisch raammechanisme achterportier</b>	NO. <b>NL439</b>
	Datum <b>910528</b>

## Service Bulletin

**Dit bulletin vervangt SB 460-43-NL437 d.d. 10.02.91**

Vanaf ch.nr. 205700 > is een nieuwe generatie electrisch raammechanisme voor de achterportieren geïntroduceerd. Vanaf ch.nr. 200400 > zijn de portieren voor deze modificatie aangepast.

Om dit mechanisme te monteren op auto's met een ch.nr. lager dan < 200400 moet dezelfde montageplaat gebruikt worden zoals genoemd in Service Bulletin 440/460-83-NL436, ook de montage vindt op dezelfde manier plaats

**onderdeelnummer's:**

electrisch raammechanisme links : 3457851-8

electrisch raammechanisme rechts: 3457852-6

montageplaat : 3344670-9