

Deel P 400	Groep 37
Betreft zekering brandstofpomp	NO. NL437
	Datum 930208

Service Bulletin

Onderwerp:

Bij auto's van de 400-serie met een "Marwall" brandstofpomp kan de zekering van de brandstofpomp doorbranden.

De "Marwall" brandstofpomp wordt toegepast op de volgende auto's:

- 440/460 met B18U motor vanaf ch.nr. 286563
- 440/460 alle motoren behalve B18U vanaf ch.nr. 299004
- 480 vanaf ch.nr. 577224

Oorzaak:

Het stroomverbruik van deze brandstofpomp is onder normale omstandigheden bijna gelijk aan de waarde van de gemonteerde zekering van 10A. Daardoor kan het voorkomen dat onder zware omstandigheden het stroomverbruik te hoog wordt en de zekering doorbrandt.

Oplossing:

Verwissel de zekering voor een 15 A exemplaar

440/460: wijzig
zekering 13 naar 15A

480: wijzig zekering 12 naar 15A

Onderdelen:

15 A zekering
o/n 966329-5.

Productie:

De brandstofpomp zekering is gewijzigd in 15A vanaf ch.nr.'s
440/460 - 376140
480 - 584209

