

Deel P 400	Groe 87
Betreft lage druk schakelaar airco	NO. NL427
	Datu 93090

## Service Bulletin

### Onderwerp

Het kan voorkomen dat bij auto's met de volgende ch.nr.'s de aircopomp niet inschakelt: 440/460 : 414854 - 420680  
480 : 585781 - 586353

### Oorzaak

De meest waarschijnlijke oorzaak is een defecte lage drukschakelaar.

### Oplossing

Controleer de datumcode van de schakelaar (zie tekening).  
Wanneer de datumcode 5143 is (14 mei 1993)  
moet deze vervangen worden.  
Vanaf datumcode 7013 (01 juli 1993)  
zijn de schakelaars goed.  
Alleen de juiste schakelaars  
zijn op voorraad, ond/nr. 3344871-3.

### Productie

Vanaf de volgende ch.nr.'s worden in  
productie de juiste schakelaars gemon-  
teerd: 440/460 420680 -  
480 586353 -

