

Deel P 400	Groep 87
Betreft lage druk schakelaar airco	NO. NL427
	Datum 930907

**Service Bulletin****Onderwerp**

Het kan voorkomen dat bij auto's met de volgende ch.nr.'s de aircopomp niet inschakelt: 440/460 : 414854 - 420680  
480 : 585781 - 586353

**Oorzaak**

De meest waarschijnlijke oorzaak is een defecte lage drukschakelaar.

**Oplossing**

Controleer de datumcode van de schakelaar (zie tekening).  
Wanneer de datumcode 5143 is (14 mei 1993) moet deze vervangen worden.  
Vanaf datumcode 7013 (01 juli 1993) zijn de schakelaars goed.  
Alleen de juiste schakelaars zijn op voorraad, ond/nr. 3344871-3.

**Produktie**

Vanaf de volgende ch.nr.'s worden in produktie de juiste schakelaars gemonteerd: 440/460 420680 -  
480 586353 -

