



## Groep 21, Olie-hoeveelheid

Bij **alle** motoren is de oliehoeveelheid veranderd.

Door het gebruik van een kleinere oliepan is de olie inhoud van **alle** (behalve de B20F) motoren teruggegaan naar **4,6 liter**. (inclusief oliefilter)

Het verschil tussen min. en max. op de peilstok blijft 1,4 liter.

De peilstok heeft een rood handvat met een zwarte peilstokhouder.

### Nieuw vliegwiel B18U

De B18U motor heeft met ingang van het nieuwe modeljaar een ander vliegwiel met 58 tanden op de krans voor de vliegwielsensor. Hierdoor veranderd ook de ECU. De systemen zijn niet uitwisselbaar.