

Deel	Groep
P 400	22
Betreft	NO.
oliepeilstok	NL404
B20F MY'94	
	Datum
	931021

Service Bulletin**Onderwerp**

De nieuwe B20F motor MY'94 heeft een grotere motorolie inhoud dan de eerdere B20F motorvarianten.

Dit betekent dat in de B20F MY'94 een groene peilstok gemonteerd moet zijn. Helaas is de "oude" peilstok (rood) gemonteerd in de de eerste serie auto's met B20F motor van MY'94.

Het gevolg is dat de maximum aanduiding te laag is terwijl de minimum aanduiding goed is.

chassisreeks met verkeerde peilstok:

- 419000 - 432992 (440/460 MT)
- 419000 - 432121 (440/460 MT + AC)
- 419000 - 432283 (440/460 AT)
- 586300 - 586800 (480)

Oplossing

Bij alle auto's van MY'94 met B20F motor en voorzien van een verkeerde peilstok, moet deze vervangen worden door een groene peilstok.

Onderdelen

Het onderdeelnummer van de groene peilstok is 3472802-2.

Note: monteer nooit de groene peilstok in een auto met B20F motor MY'93!!