

Deel P 400	Groep 52
Betreft geluidslekkage tussen schutbord en rembekrachtiger	NO. NL408
	Datum 891215

Service Bulletin

Vanaf ch.nr. 062256 (440) en ch.nr. 549645 (480) is het schutbord voorberekt om zowel ABS als niet ABS units te monteren.

Bij auto's zonder ABS tot ch.nr. 065511 (440) en ch.nr. 559214 (480) is de pakking tussen pedaalhouder en schutbord niet gemonteerd.

In een aantal gevallen kan dit een verhoogd geluidsniveau in het interieur tot gevolg hebben.

Indien nodig kan de pakking met o/n 3434404-4 gemonteerd worden tussen schutbord en pedaalhouder.

Vanaf ch.nr. 065511 (440) en ch.nr. 550214 (480) wordt de pakking in productie gemonteerd.

